

# RESMYLE

## تقييم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي




عمل :  
ايمن خالد بني عامر  
اماني محمد عودات  
ايه الساسي

## معوقات الوصولية للمنشأة

المشاكل المتعلقة بالوصولية والمداخل:



ارضية المنحدر من مادة انزلاقية





# معيقات الوصولية للمنشأة

## المشاكل المتعلقة بالوصولية للخدمات :



مصاعد للحركة العمودية لا يوجد  
فيها مؤثرات صوتية



اللافتات لا يوجد فيها تباين لوني  
عالي ولا تحتوي على أحرف بارزة  
او أحرف بلغة بريل



لا يوجد بلاط مزود ببروز يمكن  
استشعاره بالعصي او بلون فاقع ولا  
يوجد مساحة بين الكراسي

# معيقات الوصولية للمنشأة


المشاكل المتعلقة بالوصولية للخدمات :



لا يوجد لاصق بلون فاقع على الدرج

## معيقات الوصولية للمنشأة

المشاكل المتعلقة بالوصولية للوحدات الصحية :



تم تجهيز دورة مياه ( حمام ) لذوي الاعاقة بالكامل ،  
من ( P1 ) ويتم الوصول اليه في طابق التسوية الاول  
خلال المصعد





## حلول مقترحة

### حلول مقترحة تفصيلية للوصولية والمداخل:



تحسين ارضية المنحدر

# حلول مقترحة

## حلول مقترحة للوصول إلى الخدمات:



وضع لافتات بالوان  
متباينة



وضع الوان متباينة في المدخل  
من اجل ذوي الاعاقة البصرية